

# VOTRE BOOK MENSUEL APERTIO

*Découvrez nos réalisations*



# SOMMAIRE

## ÉDITO

Ce mois-ci encore, l'équipe Apertio s'est surpassée pour mener à bien des projets ambitieux et diversifiés. Grâce à notre expertise et notre engagement, nous avons pu accompagner nos clients dans leurs projets et leur apporter des solutions sur mesure.

Chaque réalisation reflète notre savoir-faire et notre capacité à relever les défis.

Merci à nos équipes pour leur implication et leur savoir faire, et à nos clients pour leur confiance.

Ensemble, continuons à construire des projets ambitieux. À très bientôt !

L'équipe Apertio

**01**  
REEMPLACEMENT DE  
VITRAGES

**02**  
GARDE-CORPS

**03**  
REALISATION D'UNE  
TERRASSE

**04**  
REEMPLACEMENT  
DE VITRAGES

**05**  
MODIFICATION D'UN  
BLOC PORTE



01

## REPLACEMENT D'UN VITRAGE

Nous avons pris de la hauteur avec ce chantier.




Avec l'utilisation d'une nacelle diesel articulée nous avons effectué un remplacement d'un double vitrage clair feuilleté en partie haute de la cage d'escalier.

02

## GARDE-CORPS

Notre fournisseur a voulu sécuriser son quai de livraison lors des approvisionnements et enlèvements.

Nous avons réalisé des garde-corps fixes avec des portillons en finitions galvanisée et thermolaquée en RAL jaune signalisation.







## RÉALISATION D'UNE TERRASSE

Dans un souci d'accessibilité, une rampe en béton a été installée pour faciliter l'accès au château. La terrasse devait être rehaussée pour être au même niveau, mais la structure existante ne pouvait supporter un ouvrage plus lourd.

Nous avons donc opté pour une terrasse en frêne thermochauffé, posée sur lambourdes et plots, avec des incrustations antidérapantes pour assurer sécurité et durabilité. Ce matériau local, certifié PEFC, allie esthétique et respect de l'environnement.

Grâce à cet aménagement, le château est désormais accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.







## REEMPLACEMENT DE VITRAGES

Nous sommes intervenus pour remplacer deux doubles vitrages cassés sur des châssis à l'italienne.

L'intervention a débuté par une dépose complète de l'ouvrant et des compas, suivie de la mise en sécurité sur tréteaux. Nous avons ensuite installé les nouveaux doubles vitrages feuilletés.



## MODIFICATION BLOC PORTE

Face à des casses répétées des vitrages, le client a souhaité une solution plus robuste et durable.



Nous avons débuté par la dépose des vitrages existants ainsi que de l'OSB posé provisoirement. Par la suite, nous avons fourni et installé des panneaux sandwich isolants en aluminium (ép. 15/10, RAL 1018, blanc papyrus).



